УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Гребень В. И.
(подпись, фамилия, инициалы)

«20» декабря 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в Открытое акционерное общество "Кучуксульфат"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро
Фактический адрес: 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2235001430
(ИНН работодателя)

1022201981560
(ОГРН работодателя)

20.13
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)	Таран Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)	20.12.2019. (дата)
(подпись)	Овчарова Ольга Давидовна (Ф.И.О.)	20.12.2019. (дата)
(подпись)	Ардыковская Евгения Валентиновна (Ф.И.О.)	20.12.2019. (дата)
(подпись)	Устюжанинов Фёдор Александрович (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
(подпись)	Горбунов Александр Викторович (Ф.И.О.)	20.12.2019. (дата)
(подпись)	Андреас Ольга Николаевна (Ф.И.О.)	20.12.2019 г. (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	734	734	0	273	121	302	38	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1178	1178	0	310	220	576	72	0	0
из них женщин	330	330	0	171	77	82	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	11	11	0	7	0	4	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														**Итоговый класс (подкласс) условий труда**	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Здравпункт																							
1	Врач здравпункта (Заведующий здравпунктом-врач-специалист (врач-терапевт))	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Медицинская сестра по физиотерапии	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Фельдшер	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Медицинская сестра	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Гостиница																							
6	Старшая горничная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Горничная	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Столовая																							
9	Менеджер столовой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Шеф-повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А, 12А	Повар (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Повар (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Пекарь (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Мойщик посуды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Заводоуправление																							
20	Генеральный директор предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Заместитель генерального директора по внешним связям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Помощник генерального директора предприятия (административный)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Главный инженер (технический директор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Заместитель главного инженера (технического директора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Заместитель главного инженера (технического директора) по развитию и производству - главный технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Секретарь руководителя (Секретарь-референт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба /Отдел главного механика																							
29	Главный механик (начальник отдела главного механика)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Инженер (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Инженер по транспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба /Отдел главного энергетика																							
32	Главный энергетик (начальник отдела главного энергетика)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Инженер-теплотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Инженер-электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Инженер по водопотреблению и водоотведению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Инженер (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
39	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Инженер-программист (3 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Оператор связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба /Отдел капитального строительства																							
43	Начальник ОКС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Заместитель начальника ОКС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Инженер (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Инженер (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Заведующий сметным сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Инженер по проектно-сметной работе (инженер-сметчик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба /Производственно-технологический отдел																							
50	Начальник производственно-технологического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Заместитель начальника производственно-технологического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Инженер по экологической безопасности (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба /Проектно-конструкторский отдел																							
55	Заместитель главного инженера (технического директора) - Начальник ПКО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Инженер-технолог (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Инженер-конструктор (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Инженер-конструктор (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Инженер-конструктор (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Инженер-конструктор (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Инженер-конструктор (3 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
63	Инженер-конструктор (3 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Инженер-конструктор (электрик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба /Отдел промышленной безопасности и охраны труда																							
65	Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Инженер по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Инженер промышленной безопасности и охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба закупок																							
68	Директор по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Начальник отдела (Заместитель директора по закупкам - начальник отдела снабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Ведущий инженер отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71	Инженер отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Инженер отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Инженер отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Инженер отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Инженер отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Заведующий складом ГСМ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Заведующий центральным складом	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Кладовщик	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Кладовщик	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Слесарь-ремонтник (слесарь-оператор)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81А, 82А, 83А, 84А	Грузчик	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Уборщик производственных помещений	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба закупок /Сектор информационно-аналитического сопровождения закупок																							
86	Ведущий менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба сбыта																							
88	Директор по маркетингу и сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Заместитель директора по маркетингу и сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Служба сбыта /Отдел сбыта																							
90	Ведущий экономист службы маркетинга и сбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Экономист по сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Декларант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Инженер по транспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Инженер по транспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Инженер по транспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Инженер по погрузо-разгрузочным работам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансовая служба																							
97	Финансовый директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Заместитель финансового директора - Начальник финансово-экономической службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансовая служба /Сектор экономического анализа и планирования																							
99	Заведующий сектором экономического анализа и планирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Экономист сектора экономического анализа и планирования (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Экономист сектора экономического анализа и планирования (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Экономист сектора экономического анализа и планирования (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Экономист сектора экономического анализа и планирования (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Экономист сектора экономического анализа и планирования (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансовая служба /Отдел организации и оплаты труда																							
105	Начальник отдела организации и оплаты труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Инженер по нормированию труда (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Экономист по труду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансовая служба /Финансовый сектор																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
108	Заведующий финансовым сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Ведущий экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансовая служба /Сектор АСУ																							
112	Заведующий сектором АСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Инженер-программист (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Инженер-программист (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Инженер-программист (3 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Специалист по монтажу и наладке систем автоматизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Электромеханик (Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бухгалтерия																							
118	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Бухгалтер (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Бухгалтер (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Бухгалтер (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Бухгалтер (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Бухгалтер (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Бухгалтер (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133	Бухгалтер (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134	Бухгалтер (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
135	Контролер по учету и реализации теплоэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба по управлению персоналом и трудовыми отношениями																							
136	Начальник службы управления персоналом и трудовыми отношениями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137	Главный специалист по социальной работе и внутренним коммуникациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Ведущий специалист по трудовым отношениям и социальному развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Специалист по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143	Специалист по кадровому делопроизводству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Старший юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Юрисконсульт (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Юрисконсульт (2 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Секретарь руководителя (Секретарь-документовед)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149	Архивариус (Архивариус-кладовщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150	Помощник архивариуса (Помощник архивариуса-кладовщика)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151А, 152А, 153А, 154А, 155А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158	Слесарь-ремонтник (5 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба качества (ОТК)																							
159	Начальник службы качества/ОТК (руководитель испытательной лаборатории)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
160	Заместитель начальника службы качества/ОТК (заместитель руководителя испытательной лаборатории)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Инженер-контролер (2 категория)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Инженер-контролер (2 категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Геолог (2 категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Контролер качества продукции и технологического процесса (5 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
165А, 166А	Контролер качества продукции и технологического процесса (4 разряд)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167А, 168А, 169А, 170А, 171А	Контролер качества продукции и технологического процесса (4 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
172	Табельщик (табельщик-кладовщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба качества (ОТК) /Испытательная лаборатория																							
177	Инженер-лаборант (1 категория)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Инженер-лаборант (2 категория)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Менеджер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180	Старший инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181А, 182А	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185А, 186А	Лаборант (4 разряд)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187	Инженер-лаборант	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЦР																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
188	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189	Начальник монтажного участка	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190	Начальник слесарно-механического участка	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191	Мастер строительного участка	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192	Мастер монтажного участка	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Табельщик (табельщик-кладовщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195А, 196А	Токарь (5 разряд)	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
197А, 198А, 199А	Токарь (4 разряд)	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200А, 201А	Фрезеровщик (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
202	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
203	Слесарь механосборочных работ (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
204	Кузнец ручной ковки (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
205	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
206	Слесарь-ремонтник (Слесарь по ремонту станочного оборудования и транспорта) (5 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208	Слесарь-ремонтник (4 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209	Слесарь-ремонтник (5 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
211А, 212А	Уборщик производственных помещений	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
213	Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
214	Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
215	Электрогазосварщик (6 разряд)	3.2	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
216А, 217А, 218А	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
219А, 220А, 221А, 222А	Электрогазосварщик (4 разряд)	3.2	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
223	Электрогазосварщик (4 разряд)	3.2	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
224А, 225А	Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
226	Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
227А, 228А, 229А, 230А, 231А, 232А, 233А, 234А	Плотник (4 разряд)	3.1	-	3.1	3.3	-	-	2	2	-	-	2	-	3.2	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
235А, 236А, 237А	Столяр (5 разряд)	3.1	-	3.1	3.3	-	-	2	2	-	-	2	-	3.2	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
238	Столяр (4 разряд)	3.1	-	3.1	3.3	-	-	2	2	-	-	2	-	3.2	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Цех ЖДТ																							
239	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240	Заместитель начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241	Диспетчер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242	Мастер по ремонту транспорта (Мастер по ремонту подвижного состава)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243	Дорожный мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244	Агент коммерческий	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245	Агент коммерческий	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246	Помощник агента коммерческого	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
247	Табельщик (Табельщик-кладовщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
248	Монтер пути (6 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
249А, 250А	Монтер пути (5 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
251А, 252А, 253А	Монтер пути (4 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
254А, 255А	Слесарь по ремонту подвижного состава (6 разряд)	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
256А, 257А	Слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряд)	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
258	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (6 разряд)	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
259	Машинист тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
260	Машинист тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
261	Машинист тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
262	Машинист тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
263	Помощник машиниста тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
264	Помощник машиниста тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
265	Помощник машиниста тепловоза	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
266	Составитель поездов (4 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
267	Составитель поездов (4 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
268	Составитель поездов (4 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
269	Весовщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
270	Машинист крана (крановщик) (6 разряд)	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
271	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
272	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273А, 274А, 275А, 276А	Грузчик	-	-	2	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
277А, 278А	Дежурный стрелочного поста (2 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
АТЦ																							
279	Начальник цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
280	Механик по ремонту транспорта	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
281	Инженер по транспорту (Инженер по эксплуатации транспорта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
282	Табельщик (Табельщик-кладовщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
283	Водитель автомобиля (ГАЗ А32R23)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
284	Водитель автомобиля (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
285	Водитель автомобиля (ГАЗ А21R23)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
286	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
287	Водитель автомобиля (ЗИЛ 432932 АТЗ)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
288	Водитель автомобиля (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
289	Водитель автомобиля (САЗ 3507 г/п 4т)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
290	Водитель автомобиля (ГАЗ-САЗ-35071 г/п 4 т)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
291	Водитель автомобиля (МАЗ-6422913, г/п 23 т)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
292	Водитель автомобиля (МАЗ 622050 г/п 23 т 855)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
293	Водитель автомобиля (МАЗ - 6312В9, г/п 14,5 т)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
294	Водитель автомобиля (ЭД 244 Н)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
295	Машинист автовышки и автогидроподъемника (5 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
296	Машинист крана автомобильного (КС-3577 г/п 14 т) (6 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
297	Машинист крана автомобильного (КС-74721-2) (8 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
298	Машинист крана (крановщик) (6 разряд)	2	-	-	2	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
299	Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
300	Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
301	Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
302	Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
303	Тракторист (Т-150) (6 разряд)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
304	Машинист экскаватора (Машинист экскаватора-погрузчика CAT 428 F) (5 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
305	Водитель погрузчика (CAT 950 H) (6 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
306	Водитель автомобиля (ГАЗ-3307 КО-503В ассенизатор)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
307	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
308	Вулканизаторщик (4 разряд)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
309	Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
310	Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
311	Слесарь по ремонту автомобилей (Электрослесарь по ремонту автомобилей) (6 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
312	Машинист автогрейдера (6 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
313	Водитель автомобиля (ГАЗ-2705)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
314	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
315	Водитель автомобиля (Lexus LX 570)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
316	Водитель автомобиля (Nissan Patrol)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
317	Водитель автомобиля (Toyota Camry)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
318	Водитель автомобиля (ГАЗ-2705)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
319	Водитель автомобиля (ГАЗ-А31R23)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320	Водитель автомобиля (ГАЗ-2705)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321	Водитель автомобиля (ГАЗ-27527 Соболь)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
322	Водитель автомобиля (КАМАЗ 45144-L4 г/п 14.5 т)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №6																							
323	Начальник цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
324	Заместитель начальника цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
325	Заместитель начальника цеха по отгрузке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
326	Специалист по отгрузке готовой продукции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
327	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
328	Мастер по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
329	Мастер по ремонту технологического оборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
330	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
331А, 332А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
333А, 334А	Кладовщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
335А, 336А, 337А	Бункеровщик (3 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
338А, 339А, 340А, 341А, 342А, 343А, 344А, 345А, 346А, 347А, 348А	Грузчик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
349А, 350А, 351А, 352А, 353А, 354А, 355А, 356А	Водитель погрузчика (3 разряд)	3.1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
357	Водитель погрузчика (3 разряд)	3.1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
358А, 359А, 360А, 361А, 362А, 363А, 364А, 365А	Машинист расфасовочно-упаковочных машин (3 разряд)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
366	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок (4 разряд)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
367	Помощник мастера (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
368А, 369А, 370А, 371А, 372А	Подсобный рабочий (2 разряд)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
373	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) (дежурный)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
374А, 375А, 376А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
377А, 378А, 379А, 380А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
381	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
382А, 383А, 384А, 385А	Слесарь-ремонтник (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
386А, 387А, 388А	Слесарь-ремонтник (5 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
389А, 390А	Грузчик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
391	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
392	Подсобный рабочий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
Цех №5																							
393	Директор тепловой электростанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
394	Главный инженер ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
395	Начальник котельного цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
396	Начальник турбинного участка	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
397	Начальник электрического участка	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
398	Мастер производственного участка котельного цеха	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
399	Мастер производственного участка котельного цеха	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
400	Мастер производственного участка котельного цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
401	Мастер участка топливоподачи котельного цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
402	Мастер турбинного участка	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
403	Мастер электрического участка	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
404	Начальник смены	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
405	Начальник смены (подменный)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
406	Начальник производственно-технического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
407	Начальник участка ТАИ электростанций, работающих на твердом топливе	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
408	Мастер участка ТАИ электростанций, работающих на твердом топливе	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
409	Начальник электротехнической лаборатории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
410	Начальник химической лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
411	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
412	Инженер электротехнической лаборатории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
413	Инженер-теплотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
414	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
415	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
416	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
417А, 418А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №5 /Химводоочистка																							
419	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
420	Лаборант химического анализа (3 разряд) (дежурный)	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
421	Лаборант химического анализа (3 разряд) (дежурный) подменный	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
422А, 423А, 424А	Аппаратчик химводоочистки электростанции (3 разряд) (группа)	3.1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
425	Аппаратчик по приготовлению химреагентов (3 разряд) (группа)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
426	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №5 /Электрический участок																							
427	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (4 разряд) (группа)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
428	Электромонтер главного щита управления электростанции (3 разряд) (группа)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
429А, 430А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (6 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
431А, 432А, 433А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (5 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
434	Аккумуляторщик (2 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
435	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №5 /Участок тепловой автоматики и средств измерений электростанций (работающих на твёрдом топливе)																							
436А, 437А, 438А	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
439А, 440А, 441А	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
442А, 443А, 444А, 445А	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Цех №5 /Турбинный участок																							
446	Старший машинист турбинного отделения (5 разряд) (группа)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
447А, 448А	Машинист паровых турбин (3 разряд) (группа)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.2	2	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
449	Машинист паровых турбин (3 разряд) (группа) подменный	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.2	2	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
450	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (3 разряд) (группа)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
451А, 452А, 453А, 454А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (6 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
455А, 456А, 457А, 458А, 459А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
460	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (4 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
461	Электрогазосварщик (6 разряд)	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
462А, 463А	Уборщик производственных помещений	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №5 /Котельный цех																							
464	Старший машинист котельного оборудования (5 разряд)	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
465А, 466А, 467А	Машинист котлов (4 разряд) (группа)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
468А, 469А, 470А, 471А, 472А	Машинист топливоподачи (3 разряд) (группа)	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
473А, 474А, 475А, 476А, 477А	Котлочист (3 разряд)	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
478	Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряд) (дежурный)	2	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
479	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (3 разряд) (дежурный) группа топливоподачи	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
480А, 481А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряд)	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
482А, 483А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
484А, 485А, 486А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
487А, 488А, 489А, 490А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
491А, 492А, 493А, 494А, 495А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
496А, 497А, 498А, 499А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
500	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи (5 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	3.2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
501А, 502А	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи (4 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	3.2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
503А, 504А	Электрогазосварщик (6 разряд)	3.2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.1	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
505А, 506А	Электрогазосварщик (6 разряд)	3.2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
507А, 508А	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
509	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
510	Машинист экскаватора (6 разряд)	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
511	Помощник машиниста экскаватора (5 разряд)	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
512	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
513А, 514А, 515А, 516А	Моторист по уборке оборудования электростанций (2 разряд) (группа)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
517А, 518А	Уборщик производственных помещений	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
519А, 520А	Огнеупорщик (5 разряд)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
521	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №5 /Электротехническая лаборатория																							
522	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
523	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 разряд)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №5 /Участок тепловых сетей																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
524	Начальник участка тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
525	Мастер участка тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
526	Машинист насосных установок (4 разряд)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
527А, 528А, 529А	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (5 разряд)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
530	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
531	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №4																							
532	Начальник цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
533	Заместитель начальника цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
534	Начальник участка (рапного)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
535	Начальник участка (водо-канализационного)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
536	Мастер участка (рапного)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
537	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №4 /Рапной участок																							
538А, 539А	Машинист насосных установок (5 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
540	Слесарь-ремонтник (6 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
541А, 542А, 543А, 544А, 545А	Слесарь-ремонтник (5 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Цех №4 /Водо-канализационный участок																							
546А, 547А	Машинист насосных установок (машинист водонасосной станции)(3 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
548	Машинист насосных установок (машинист насосных установок водозабора)(3 разряд)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
549А, 550А, 551А, 552А, 553А, 554А, 555А	Слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
556	Слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
557	Электрогазосварщик (6 разряд)	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
558	Тракторист (4 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
559	Водитель автомобиля (фургон ГАЗ 27057)(4 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
560	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
561	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №4 /Линейно-ремонтный участок																							
562	Начальник участка линейно-ремонтного (заместитель начальника цеха по электрохозяйству)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
563	Мастер линейно-ремонтного участка	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
564	Мастер линейно-ремонтного участка	3.1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
565	Инженер по распределительным электрическим сетям	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
566	Водитель автомобиля (автофургон ГАЗ)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
567А, 568А, 569А	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (3 разряд)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
570А, 571А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
572А, 573А, 574А, 575А, 576А, 577А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
578А, 579А, 580А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	2	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
581	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
582	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №3																							
583	Начальник цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
584	Заместитель начальника цеха по оборудованию	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
585	Заместитель начальника цеха по технологии	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
586А, 587А	Механик по ремонту оборудования (Механик цеха (Механик по ремонту технологического оборудования))	3.1	-	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
588	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
589А, 590А	Мастер по ремонту технологического оборудования (мастер по ремонту узкой колеи)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
591	Маркшейдер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
592	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
593	Машинист экскаватора (5 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
594	Машинист экскаватора (5 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
595	Машинист экскаватора (5 разряд)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
596	Машинист бульдозера (7 разряд)	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
597	Машинист бульдозера (7 разряд)	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
598	Машинист бульдозера (7 разряд)	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
599	Машинист бульдозера (7 разряд)	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
600	Машинист бульдозера (7 разряд)	3.2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
601	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
605	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
606	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
607	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
608	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
609	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
610	Машинист тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
611	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
612	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
613	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
615	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
616	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
617	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
618	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
619	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620	Помощник машиниста тепловоза	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
621	Тракторист (машинист ГТТ)(5 разряд)	3.2	-	-	3.3	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	3.1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
622А, 623А, 624А	Грузчик (грузчик-разгрузчик)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
625	Машинист тепловоза СРП	3.2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
626	Машинист путепередвигателя (бригадир)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627А, 628А, 629А, 630А, 631А, 632А, 633А, 634А	Дорожно-путевой рабочий	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
635	Электрогазосварщик (дежурный)(5 разряд)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
636	Электрослесарь (слесарь) по ремонту эл.оборудования (дежурный)(6 разряд)	3.1	-	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
637	Слесарь по ремонту подвижного состава, дежурный (токарь) (6 разряд)	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
638А, 639А	Слесарь по ремонту подвижного состава (дежурный)(6 разряд)	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
640А, 641А, 642А	Слесарь по ремонту подвижного состава (дежурный)(5 разряд)	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643	Аппаратчик сушки песка (5 разряд)	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
644	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
645А, 646А, 647А	Уборщик производственных помещений	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
648	Старший маркшейдер	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Цех №3 /Участок пылеподавления																							
649	Начальник участка пылеподавления	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
650	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
651	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
652	Тракторист (4 разряд)	3.1	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Цех №1																							
653	Начальник цеха	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
654	Заместитель начальника цеха	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
655	Заместитель начальника цеха по технологии	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
656	Начальник смены	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	1	2	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
657	Мастер по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
658	Мастер по ремонту технологического оборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
659	Мастер по ремонту технологического оборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
660	Мастер по ремонту технологического оборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
661	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	3.1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
662	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
663	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
664	Инженер-технолог	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
665	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
666	Бункеровщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
667А, 668А	Аппаратчик плавления (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
669	Аппаратчик плавления (3 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
670	Аппаратчик выпаривания (5 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
671	Бункеровщик (3 разряд)	3.2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
672	Аппаратчик выпаривания (3 разряд)	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
673А, 674А	Аппаратчик выпаривания (4 разряд)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
675	Аппаратчик очистки жидкости (4 разряд)	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
676	Аппаратчик очистки жидкости (3 разряд)	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
677	Машинист насосных установок (3 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
678А, 679А	Аппаратчик центрифугирования (4 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
680А, 681А	Аппаратчик центрифугирования (3 разряд)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
682А, 683А	Аппаратчик сушки (4 разряд)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
684	Аппаратчик сушки (3 разряд)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
685	Старший аппаратчик сушки (4 разряд)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
686А, 687А, 688А, 689А	Транспортерщик (2 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
690А, 691А	Аппаратчик смешивания (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
692	Грузчик	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	**3.1**	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
693	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)(дежурный)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
694А, 695А	Слесарь-ремонтник (3 разряд)(дежурный)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
696А, 697А, 698А, 699А, 700А, 701А, 702А, 703А, 704А, 705А, 706А, 707А, 708А	Слесарь-ремонтник (4 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
709А, 710А, 711А, 712А, 713А, 714А	Слесарь-ремонтник (5 разряд)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
715	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряд)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
716А, 717А	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (8 разряд)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
718А, 719А, 720А	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	1	**3.3**	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
721А, 722А, 723А, 724А, 725А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
726А, 727А, 728А, 729А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	1	**3.2**	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
730А, 731А, 732А	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
733	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
734	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	**2**	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 09.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор ОАО "Кучуксульфат"		Гребень Владимир Иосифович	20.12.2019 г.
(должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ПБ и ОТ		Таран Сергей Алексеевич	20.12.2019 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела О и ОТ		Овчарова Ольга Давидовна	20.12.2019 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по ТО и С		Ардыковская Евгения Валентиновна	20.12.2019 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель технического директора		Устюжанинов Фёдор Александрович	20.12.2019 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ПТО		Горбунов Александр Викторович	20.12.2019.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета работников ОАО "Кучуксульфат"		Андреас Ольга Николаевна	20.12.2019 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3621		Волокитин Игорь Сергеевич	09.09.19
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Здравпункт , Врач здравпункта (Заведующий здравпунктом-врач-специалист (врач-терапевт))	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения.	Снижение воздействия биологического фактора.			
Здравпункт , Медицинская сестра по физиотерапии	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения.	Снижение воздействия биологического фактора.			
Здравпункт , Фельдшер	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения.	Снижение воздействия биологического фактора.			
Здравпункт , Медицинская сестра	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения.	Снижение воздействия биологического фактора.			
Столовая , Шеф-повар	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Столовая , Повар (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Столовая , Повар (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Столовая , Пекарь (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Столовая , Буфетчик	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Столовая , Буфетчик	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Столовая , Мойщик посуды	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Служба закупок , Грузчик	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Служба качества (ОТК) , Контролер качества продукции и технологического процесса (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Служба качества (ОТК) , Контролер качества продукции и технологического процесса (4 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба качества (ОТК) /Испытательная лаборатория , Лаборант (4 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Начальник монтажного участка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Начальник слесарно-механического участка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Мастер строительного участка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Мастер монтажного участка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Токарь (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Токарь (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Фрезеровщик (4 разряд)	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

ЦЦР, Электрогазосварщик (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха. Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм.	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.			
ЦЦР, Слесарь механосборочных работ (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм локальной вибрации и довести до санитарных норм. Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
ЦЦР, Кузнец ручной ковки (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Слесарь-ремонтник (Слесарь по ремонту станочного оборудования и транспорта) (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

ЦЦР, Слесарь-ремонтник (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Электрогазосварщик (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Электрогазосварщик (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.			

ЦЦР, Электрогазосварщик (4 разряд)	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
ЦЦР, Электрогазосварщик (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.			
ЦЦР, Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
ЦЦР, Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Плотник (4 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Принять меры по предупреждению пылеобразования	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
ЦЦР, Столяр (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Принять меры по предупреждению пылеобразования	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
ЦЦР, Столяр (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Принять меры по предупреждению пылеобразования	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
Цех ЖДТ , Монтер пути (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм локальной вибрации и довести до санитарных норм. Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
Цех ЖДТ , Монтер пути (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм локальной вибрации и довести до санитарных норм. Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Цех ЖДТ , Монтер пути (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм локальной вибрации и довести до санитарных норм. Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
Цех ЖДТ , Слесарь по ремонту подвижного состава (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех ЖДТ , Слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Помощник машиниста тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Составитель поездов (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Составитель поездов (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Составитель поездов (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Цех ЖДТ , Машинист крана (крановщик) (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех ЖДТ , Электрогазосварщик (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Цех ЖДТ , Грузчик	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
АТЦ, Машинист крана (крановщик) (6 разряд)	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
АТЦ, Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
АТЦ, Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
АТЦ, Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			

АТЦ, Машинист бульдозера (Т-170) (6 разряд)	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
АТЦ, Тракторист (Т-150) (6 разряд)	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
АТЦ, Электрогазосварщик (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
АТЦ, Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
АТЦ, Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
АТЦ, Слесарь по ремонту автомобилей (Электрослесарь по ремонту автомобилей) (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Начальник цеха	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №6 , Заместитель начальника цеха	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №6 , Заместитель начальника цеха по отгрузке	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №6 , Начальник смены	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Цех №6 , Мастер по ремонту электрооборудования	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Бункеровщик (3 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха. Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм.	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №6 , Грузчик	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №6 , Водитель погрузчика (3 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Водитель погрузчика (3 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Машинист расфасовочно-упаковочных машин (3 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №6 , Помощник мастера (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Цех №6 , Подсобный рабочий (2 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) (дежурный)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №6 , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Электрогазосварщик (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №6 , Слесарь-ремонтник (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

Цех №6 , Слесарь-ремонтник (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №6 , Подсобный рабочий	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №5 , Начальник котельного цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Начальник турбинного участка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Мастер производственного участка котельного цеха	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Мастер производственного участка котельного цеха	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 , Мастер производственного участка котельного цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Мастер участка топливоподачи котельного цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Мастер турбинного участка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Мастер участка ТАИ электростанций, работающих на твердом топливе	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 , Начальник электротехнической лаборатории	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №5 , Инженер электротехнической лаборатории	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Химводоочистка , Лаборант химического анализа (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Химводоочистка , Лаборант химического анализа (3 разряд) (дежурный)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Цех №5 /Химводоочистка , Лаборант химического анализа (3 разряд) (дежурный) подменный	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Химводоочистка , Аппаратчик химводоочистки электростанции (3 разряд) (группа)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 /Электрический участок , Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (4 разряд) (группа)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Электрический участок , Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Электрический участок , Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Электрический участок , Аккумуляторщик (2 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Участок тепловой автоматики и средств измерений электростанций (работающих на твёрдом топливе) , Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Цех №5 /Участок тепловой автоматики и средств измерений электростанций (работающих на твёрдом топливе) , Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Турбинный участок , Старший машинист турбинного отделения (5 разряд) (группа)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Турбинный участок , Машинист паровых турбин (3 разряд) (группа)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Турбинный участок , Машинист паровых турбин (3 разряд) (группа) подменный	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Турбинный участок , Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (3 разряд) (группа)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Турбинный участок , Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (6 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Турбинный участок , Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 /Турбинный участок , Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Цех №5 /Турбинный участок , Электрогазосварщик (6 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Старший машинист котельного оборудования (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Машинист котлов (4 разряд) (группа)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Машинист топливоподачи (3 разряд) (группа)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Котлочист (3 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряд) (дежурный)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (3 разряд) (дежурный) группа топливоподачи	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи (5 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи (4 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Электрогазосварщик (6 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			

Цех №5 /Котельный цех , Электрогазосварщик (6 разряд)	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Электрогазосварщик (5 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Электрогазосварщик (5 разряд)	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №5 /Котельный цех , Машинист экскаватора (6 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Помощник машиниста экскаватора (5 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №5 /Котельный цех , Огнеупорщик (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Цех №5 /Котельный цех , Тракторист	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Электротехническая лаборатория , Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №5 /Электротехническая лаборатория , Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №5 /Участок тепловых сетей , Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №5 /Участок тепловых сетей , Электрогазосварщик (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №5 /Участок тепловых сетей , Тракторист	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 , Начальник цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 , Заместитель начальника цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 , Начальник участка (рапного)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 , Начальник участка (водо-канализационного)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 , Мастер участка (рапного)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 /Рапной участок , Машинист насосных установок (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Цех №4 /Рапной участок , Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 /Рапной участок , Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 /Водо-канализационный участок , Машинист насосных установок (машинист водонасосной станции)(3 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 /Водо-канализационный участок , Слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
Цех №4 /Водо-канализационный участок , Слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №4 /Водо-канализационный участок , Электрогазосварщик (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
Цех №4 /Линейно-ремонтный участок , Мастер линейно-ремонтного участка	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №4 /Линейно-ремонтный участок , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Цех №4 /Линейно-ремонтный участок , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
Цех №4 /Линейно-ремонтный участок , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №4 /Линейно-ремонтный участок , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 , Начальник цеха	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Заместитель начальника цеха по оборудованию	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Заместитель начальника цеха по технологии	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Механик по ремонту оборудования (Механик цеха (Механик по ремонту технологического оборудования))	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Начальник смены	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Мастер по ремонту технологического оборудования (мастер по ремонту узкой колеи)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Цех №3 , Маркшейдер	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист экскаватора (5 разряд)	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист экскаватора (5 разряд)	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист экскаватора (5 разряд)	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист бульдозера (7 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист бульдозера (7 разряд)	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист бульдозера (7 разряд)	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист бульдозера (7 разряд)	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			

Цех №3 , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			

Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			

Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Помощник машиниста тепловоза	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Тракторист (машинист ГТТ)(5 разряд)	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Грузчик (грузчик-разгрузчик)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Цех №3 , Машинист тепловоза СРП	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе в условиях труда повышенной напряженности контролировать соответствующий режим труда и отдыха	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.			
Цех №3 , Машинист путепередвигателя (бригадир)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 , Дорожно-путевой рабочий	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 , Электрогазосварщик (дежурный)(5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Цех №3 , Электрослесарь (слесарь) по ремонту эл.оборудования (дежурный)(6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Слесарь по ремонту подвижного состава, дежурный (токарь) (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 , Слесарь по ремонту подвижного состава (дежурный)(6 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

Цех №3 , Слесарь по ремонту подвижного состава (дежурный)(5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Аппаратчик сушки песка (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №3 , Уборщик производственных помещений	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №3 , Старший маркшейдер	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 /Участок пылеподавления , Начальник участка пылеподавления	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №3 /Участок пылеподавления , Электрогазосварщик (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Цех №3 /Участок пылеподавления , Тракторист (4 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Начальник цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Цех №1 , Заместитель начальника цеха	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Заместитель начальника цеха по технологии	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №1 , Начальник смены	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Мастер по ремонту электрооборудования	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Мастер по ремонту технологического оборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Мастер по ремонту технологического оборудования	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Мастер по ремонту технологического оборудования	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Цех №1 , Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №1 , Инженер-технолог	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №1 , Бункеровщик (3 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Аппаратчик плавления (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Аппаратчик плавления (3 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Аппаратчик выпаривания (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №1 , Бункеровщик (3 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №1 , Аппаратчик выпаривания (3 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №1 , Аппаратчик выпаривания (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Цех №1 , Аппаратчик очистки жидкости (4 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Аппаратчик очистки жидкости (3 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №1 , Машинист насосных установок (3 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Аппаратчик центрифугирования (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
Цех №1 , Аппаратчик центрифугирования (3 разряд)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Аппаратчик сушки (4 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Цех №1 , Аппаратчик сушки (3 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Старший аппаратчик сушки (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №1 , Транспортерщик (2 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Аппаратчик смешивания (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Грузчик	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)(дежурный)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Слесарь-ремонтник (3 разряд)(дежурный)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

Цех №1 , Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Цех №1 , Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Цех №1 , Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (8 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Цех №1 , Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Дата составления: 09.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор ОАО "Кучуксульфат"		Гребень Владимир Иосифович	20.12.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ПБ и ОТ		Таран Сергей Алексеевич	20.12.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела О и ОТ		Овчарова Ольга Давидовна	20.12.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по ТО и С		Ардыковская Евгения Валентиновна	20.12.2019.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель технического директора		Устюжанинов Фёдор Александрович	20.12.2019.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ПТО		Горбунов Александр Викторович	20.12.2019.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета работников ОАО "Кучуксульфат"		Андреас Ольга Николаевна	20.12.2019.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3621		Волокитин Игорь Сергеевич	09.09.19
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)